



Malomfalvi olvasónk hívta fel figyelmünket a felszabadult vaslemezre, amelyről pár perc múlva a közösségi oldalon is fénykép jelent meg. Korábban már [írtunk a rosszul elvégzett, malomfalvi munkálatokról](#), a 13C országút malomfalvi hídjára helyeztek vaslemezeket, eltakarva azzal a több hónapja tátongó lyukat.

A lemezeket rögzítő csavarok már a munka elvégzésének napján meglazultak, a lemez csattogása [zavarta is az ott lakók nyugalmát](#). A kiálló csavarok az autósoknak okoztak gondot, veszélyeztetve a gumiabroncsok épségét, volt is egy áldozat, [arról itt írtunk](#).

Vezessenek óvatosan Malomfalván. És nemcsak ott!